




Zębatka napędowa ślimaka prędkościomierza, tzw. wkład.

Nr OEM: 44806-MV1-003

Powodem uszkodzenia wkładu bardzo często jest nieszczelność na styku obudowy ślimaka z piastą koła, warto więc przy okazji wymienić również [simering ->>>](#)



Zastosowanie:

HONDA

- XL600V Transalp 1997-1999 (**dwie tarcze**)
- XL650V Transalp 2000-2006
- XRV 750 Africa Twin 1990-2000

UWAGA

Zębatka NIE PASUJE do motocykla Honda XL600V Transalp z przednim kołem z jedną tarczą hamulcową. Fabrycznie każdy model XL600V wyprodukowany od 1997r. posiada dwie tarcze, ale zdarzają się modyfikacje przeprowadzone przez poprzednich właścicieli i wówczas należy wybrać zębatkę [do starszego modelu](#), o ile zawieszenie wraz z kołem w ogóle pochodzi od modelu XL600V.

ID: 292